(наименование организации (лица), проводившего техническое обследование)

### ОТЧЕТ

# ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### Котельная №14 д. Жильско «Ленина» Солецкого района Новгородской области

(наименование источника теплоснабжения, муниципального образования)

/Е.Ю. Мещерякова/

(начальник района теплоснабжения)

### СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора Главный инженер ООО «ТК Новгородская»

/ М.В. Белова /

#### Общее описание системы теплоснабжения

Сведения о системе теплоснабжения:

- закрытая схема (в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ);
- двухтрубная;
- температурный график -95/70 °C.

Сведения об организации, предоставляющей услуги в сфере теплоснабжения:

ООО «ТК Новгородская».

#### Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:

- 1) Котельная №14 «Ленина», кад. № 53:16:0101602:84, инв. № 00003668, адрес: Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1
- 2) Тепловые сети котельной №14 «Ленина» д. Жильско Солецкого района Новгородской области

Нормативно-правовые акты, регламентирующие требования к системам теплоснабжения (в том числе к источникам теплоснабжения):

- 1) Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- 2) Федеральный закон от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- 3) Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115);
- 4) Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
- 5) Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0.07 МПа  $(0.7 \text{ кгс/см}^2)$ , водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше  $388 \text{ K} (115^{0}\text{C})$  с изменениями № 1.2.3
- 6) Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
- 7) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. N 606/пр «Об утверждении методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»

# По результатам анализа нормативно-технической документации и визуального обследования объектов централизованных систем теплоснабжения было установлено следующее:

#### Сведения о котельной

### 1.Общее:

1.1. <u>Адрес расположения котельной</u>: кад. № 53:16:0101602:84, инв. № 00003668, адрес: Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1

### 1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 15.05.2020г.):

- год ввода котельной в эксплуатацию – 1988.

порядковый № котла	<b>№</b> 1	<b>№</b> 2	<b>№</b> 3		
марка котла	KBC-0,45- 95	"Универсал"	КВ-Р-1,1- 95		
вид топлива	уголь	уголь	уголь		
мощность, Гкал/ч	0,45	0,86	0,38		
год установки	2016	2007	2007		
техническое состояние котла	котел в рабочем состоянии	котел в рабочем состоянии	котел в рабочем состоянии		
кпд	45,32	46,85	47,97		
% износа	30	99	60		

оборудование						
Марка	Cаlpeda NM50/16 B/A Calpeda NM32/20 C/A	Насосы ГВС -	Насосы подпиточные К 8/18	Насосы циркуляционн ые	Дымососы/ вентиляторы ВЦ - 14-46- 2,5 1100- 2200м³/ч;	
Количество, шт.	2	-	1	-	3	
износ	20	-	80		40	

- 1.3. Установленная мощность котельной: 1,69 Гкал/час, Располагаемая мощность: 1,32 Гкал/час
- 1.4. Подключенная нагрузка: 0,17 Гкал/час
- 1.5. Соответствие мощности существующей нагрузке: соответствует
- 1.6. Состояние котельного оборудования:
- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования см. таблицу п. 1.2.

- наличие капитального ремонта оборудования капитальный ремонт оборудования проводился;
- проведенные ремонтные работы за последние 2 года (наименование отремонтированного оборудования):

2018 год – Капитальный ремонт котла КВр-1,1-95 с заменой топочной части;

2019 год - Замена сетевого насоса марки Calpeda NM 32/16 B/A 2,2 кВт инв. №00003878 на насос марки Calpeda NM 32/20 C/A 3 кВт.

### 1.7. Экологическая обстановка:

Источники выбросов вредных и загрязняющих веществ котельной инвентаризированы, нормативы выбросов утверждены. Контроль за выбросом вредных и загрязняющих веществ котельной производится ежегодно согласно-плану-графика проведения замеров, разработанного в рамках проекта ПДВ, проекта инвентаризации источников выбросов. Отходы, образующиеся на котельной паспортизированы, заключены договора со специализированными лицензированными организациями на вывоз отходов. Размеры санитарно-защитной зоны не установлены.

### 1.8. Топливо:

- основное топливо: уголь;
- аварийный вид топлива: отсутствует.

### 1.9. Показатели котельной за 2019г.

		котельная №14, д. Жильско пер. Горский, д.1	
Наименование показателя	Единица измерения	Фактические значения	Примечание
КПД котельного оборудования	%		
Удельный расход электрической энергии на собственные нужды за год	кВт.ч/Гкал	59	
Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	316,04	
Полезный отпуск конечным потребителям (реализация),	Гкал	320,99	
в том числе:	Гкал	216.00	
население:		216,09	
- на отопление	Гкал	216,09	
- горячее водоснабжение	Гкал		
бюджетные организации:	Гкал	104,90	
- на отопление	Гкал	104,90	
- горячее водоснабжение	Гкал		
прочие :	Гкал		
- на отопление	Гкал		
- горячее водоснабжение	Гкал		
Интенсивность отказов котельного			
оборудования			

- 1.11. Рост экономически обоснованного тарифа за 2017-2020 годы:
- 01.07.2017г.-30.06.2018г. -2951,28 руб. за 1 Гкал
- 01.07.2018г. -30.06.2019г. -3013,12 руб. за 1 Гкал
- 01.07.2019г. 30.06.2020г. 3083,47 руб. за 1 Гкал.
- 1.12. Дополнительные параметры:
- наличие автоматического погодного и часового регулирования: отсутствует;
- наличие частотно-регулируемых приводов на насосном оборудовании: отсутствует;
- наличие автоматизации процессов подачи топлива: отсутствует;
- наличие автоматики, отвечающей за регулировку рабочих параметров, сбор и передачу данных о состоянии оборудования оператору котельной: **отсутствует**.

# 2. Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту на дату обследования:

- 2.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: выявлены дефекты на котле №2
- 2.2. Наличие отложений нагревательных элементов котлов: наличие нагаров на внутренних поверхностях нагрева котле №2
- 2.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в рабочем состоянии
- 2.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: дефекты обмуровки котле № 2.
- 2.5 На источнике теплоснабжения отсутствует система химводоподготовки, тем самым не выдерживаются требуемые параметры качества воды в системе теплоснабжения и как следствие снижается срок службы основного, вспомогательного оборудования и тепловых сетей. Требуется на основании анализов исходной воды установить систему химводоподготовки.
- 2.6 На источнике теплоснабжения отсутствует Автоматическая установка пожарной сигнализации, что не соответствует требования пожарной безопасности.

# 3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения

Котельное оборудование находится в ограниченно рабочем состоянии.

4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая эксплуатация возможна.

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы

### теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

По результатам технического обследования рекомендуется произвести замену котла  $\mathbb{N}2$  в связи с тем, что проведение капитального ремонта данного оборудования является нецелесообразным. Требуется на основании анализов исходной воды установить систему химводоподготовки.

### Сведения о тепловых сетях

### 1.Общее:

- 1.1. Адрес расположения тепловых сетей: кад. № 53:16:0101603:146, инв. № 00003721
- 1.2. Характеристика тепловых сетей (на 15.05.2020г.):

№уча стка	Год проклад ка трубопр овода	Материал трубопро вода подача	Внутренний диаметр подающего трубопровод а, м	Внутренни й диаметр обратного трубопрово да, м	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляц ионный материал	Примеч ание
395	1988	сталь	0,1	0,1	Подвальная	URSA M-11 из стеклянного штапельного волокна	
397	2011	сталь	0,1	0,1	Подземная бесканальная	ппу-пэ	
401	2018	сталь	0,05	0,05	Надземная	ппу-оц	
403	2018	сталь	0,05	0,05	Надземная	ппу-оц	
405	2018	сталь	0,05	0,05	Надземная	ппу-оц	
407	2018	сталь	0,05	0,05	Надземная	ппу-оц	
409	2018	сталь	0,05	0,05	Надземная	ппу-оц	
411	1988	сталь	0,05	0,05	Надземная	URSA M-11 из стеклянного штапельного волокна	
413	1988	сталь	0,05	0,05	Подземная бесканальная	URSA M-11 из стеклянного штапельного	

						волокна
415	1988	сталь	0,05	0,05	Надземная	URSA M-11 из стеклянного штапельного волокна
417	1988	сталь	0,05	0,05	Подвальная	URSA M-11 из стеклянного штапельного волокна
419	1988		0,1	0,1	Подвальная	URSA M-11 из стеклянного штапельного волокна
421	1988	сталь	0,1	0,1	Подземная бесканальная	URSA M-11 из стеклянного штапельного волокна
423	1988	сталь	0,05	0,05	Подземная канальная	URSA M-11 из стеклянного штапельного волокна
425	1988	сталь	0,021	0,021	Подземная канальная	URSA M-11 из стеклянного штапельного волокна
427	1988	сталь	0,025	0,025	Подземная канальная	URSA M-11 из стеклянного штапельного волокна
429	1988	сталь	0,069	0,069	Подземная бесканальная	URSA M-11 из стеклянного штапельного волокна
431	1988	сталь	0,069	0,069	Надземная	URSA M-11 из стеклянного штапельного волокна

433	2011	сталь	0,05	0,05	Надземная	ппу-пэ
435	1988	сталь	0,05	0,05	Надземная	URSA M-11 из стеклянного штапельного волокна
437		сталь	0,05	0,05	Надземная	URSA M-11 из стеклянного штапельного волокна
439	1988	сталь	0,069	0,069	Надземная	URSA M-11 из стеклянного штапельного волокна
443	1988	сталь	0,069	0,069	Надземная	URSA M-11 из стеклянного штапельного волокна
445	1988	сталь	0,04	0,04	Надземная	URSA M-11 из стеклянного штапельного волокна
447	1988	сталь	0,032	0,032	Надземная	URSA M-11 из стеклянного штапельного волокна
449	1988	сталь	0,04	0,04	Надземная	URSA M-11 из стеклянного штапельного волокна
450	1988	сталь	0,1	0,1	Подземная бесканальная	URSA M-11 из стеклянного штапельного волокна

**Примечание**: номера участков указаны в соответствие со схемой (**Приложение №1**)

## 1.3. Давление теплоносителя:

на выходе из котельной –  $2 \ \kappa \Gamma c/cm^2$ , на входе в котельную –  $1,5 \ \kappa \Gamma c/cm^2$ .

### 1.4. Температура теплоносителя:

**95/70**  $^{0}$ С в зависимости от температуры наружного воздуха.

### 1.5. Состояние тепловых сетей:

- уровень фактического износа тепловых сетей 60%;
- проведенные ремонтные работы за последние 2 года (наименование отремонтированного участка сетей):

2018 год — Замена участка трассы теплоснабжения вдоль жилых домов от котельной №14 по адресу: д. Жильско, Солецкого района, пер. Горский, д. 1 в ппу-оц 50м (в 2-х тр.исп.), д.57;

### 2019 года – капремонт теплосетей не проводился.

### 1.6 Показатели котельной за 2019г.:

Наименование показателя	Единица измерения	Фактические значения	Примечание
1. Показатели теплоносителя			
Температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети	°C	95	при температуре наружного воздуха tнв=-28°C
Температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети	°C	70	при температуре наружного воздуха tнв=-28°C
Давление воды в подающем трубопроводе тепловой сети	кгс/см2	2,0	
Давление воды в обратном трубопроводе	кгс/см2	1,5	
Процент износа трубопроводов	%	60	
Количество отказов тепловых сетей в год			вынужденные отключения участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	2018r. – 0 2019r. – 0	
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед/(Гкал/ч)	2018r. – 0 2019r. – 0	

# 2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту на дату обследования:

- 2.1. Наличие коррозии на участках сетей: обследования не проводились
- 2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: см. таблицу п. 1.2.

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям.

4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

По результатам технического обследования рекомендуется: производить ежегодные контрольные вскрытия трубопроводов со сроком службы более 10 лет для определения срока дальнейшей эксплуатации и составления планов по замене трубопроводов, при планировании использовать трубы стальные электросварные в ППУ изоляции.

Предусмотреть ежегодные замены тепловых сетей и сетей ГВС в объеме не менее 5% от общего объема тепловых сетей.

Приложение №1 Схема котельной №14 с номерами участков

